

- Foto n.1 Attraversamento Fiume Bidente con vista in dx. idrografica;
- Foto n.2 Attraversamento Fiume Bidente e pozzetto in c.a. posto in dx. Idrografica del Fiume Bidente;
- Foto n.3 Tratto iniziale dello stradello di accesso alla Sorgente dal Fiume Bidente;
- Foto n.4 Vista panoramica dello stradello di accesso alla Sorgente;
- Foto n.5 Particolare dello stradello di accesso alla Sorgente;
- Foto n.6 Vista frontale dell'esterno dell'opera di presa della Sorgente;
- Foto n.7 Vista laterale dell'esterno dell'opera di presa della Sorgente e condotta di scarico al fosso di scolo;
- Foto n.8 Particolare porta di accesso del manufatto dell'opera di presa e muro di contenimento esterno;
- Foto n.9 Interno dell'opera di captazione con scarico di fondo, pozzetto a chiusura idraulica, sfioro, rubinetto prelievo campioni e manutenzione livello sifone e condotta di alimentazione;
- Foto n.10 Interno dell'opera di captazione con sportello apribile sulla vasca di calma;
- Foto n.11 Particolare interno opera di captazione, vasca di calma, condotta di alimentazione con filtro e sfioro;
- Foto n.12 Interno opera di captazione con vista sorgente;